

Bezpečnost práce s mechanickým ručním nářadím

Bezpečná práce s mechanickým ručním nářadím vyžaduje používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolu nářadí před použitím a dodržování zásad bezpečné práce. Při práci vždy udržujte stabilní postoj, pracujte soustředěně a používejte nářadí výhradně k účelu, pro který je určeno. Nevhodné používání nářadí může vést k úrazu nebo poškození majetku.

Bezpečnostní pokyny a zásady práce

- **Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):**

Při práci vždy používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Doporučuje se používat ochranné rukavice, pevnou pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou a v závislosti na charakteru práce také ochranu sluchu a respirátor.

- **Kontrola nářadí před použitím:**

Před zahájením práce zkontrolujte, zda není nářadí poškozené, prasklé, deformované nebo nadměrně opotřebené. Ověřte pevné spojení pracovních částí (např. hlava – násada) a funkční stav nářadí.

- **Pracovní prostředí:**

Pracujte pouze v čistém, přehledném a dostatečně osvětleném prostoru. Odstraňte překážky, které by mohly způsobit zakopnutí nebo ztrátu stability. Nepracujte v prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu nebo v mokřem a kluzkém prostředí.

- **Manipulace a pracovní postoj:**

Nářadí držte pevně a bezpečně, zaujměte stabilní a vyvážený postoj a dbejte na dostatečný odstup ostatních osob. Údery nebo páčení provádějte plynule a kontrolovaně.

- **Správné používání nářadí:**

Používejte nářadí pouze k činnostem, ke kterým je určeno. Nikdy nenahrazujte chybějící nástroj jiným nevhodným nářadím (např. nepoužívejte kladivo jako páčidlo nebo sekáč jako klín).

- **Opotřebení a údržba:**

Poškozené nebo nadměrně opotřebené nářadí okamžitě vyřaďte z používání. Nářadí pravidelně čistěte a udržujte v dobrém technickém stavu.

Zvláštní pokyny pro úderové nářadí (kladiva, palice, sekáče, klíny)

- Před prací vždy zkontrolujte, zda je hlava nářadí pevně upevněna na násadě.
- Při úderové práci hrozí odštěpování materiálu – ochranné brýle jsou povinné.
- Údery ved'te kolmo na pracovní plochu, vyvarujte se šikmých úderů, které mohou způsobit sklouznutí nářadí.
- Průměr úderné plochy kladiva by měl být větší než úderová plocha nástroje, do kterého je úder veden.
- Při úderové práci používejte pouze nástroje k tomu určené. Úderová plocha nástroje kterým je veden úder, musí být tvrdší než úderová plocha nástroje, do kterého je úder veden (např. sekáč, majzlík). Nepoužívejte nástroje nebo nářadí s poškozenou nebo deformovanou úderovou plochou, hrozí odletování nebezpečných úlomků.

ZBIROVIA a.s.

Sídlo: Sládkova 219, 338 08 Zbiroh

Česká republika

www.zbirovia.cz

